



- (E)** Consejo para un correcto montaje del kit: No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT esté correctamente colocado y alineado.
- (GB)** Advice for correct fitting of the kit: Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (F)** Conseil pour un montage correct du kit: Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le Kit est correctement monté et ajusté.
- (D)** Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I)** Consiglio per un montaggio corretto del kit: Non stringere del tutto le viti finché non si è controllato che il Kit è situato e allineato correttamente.

1.



- (E)** Desmontar y desestimar los tornillos (A) y el tornillo (B).
- (GB)** Disassemble and discard the screws (A) and the screw (B).
- (F)** Démonter et rejeter les vis (A) et le vis (B).
- (D)** Nehmen Sie im vorderen Bereich (A) die Schrauben (A) und die Schraube (B).
- (I)** Smontare e scartare les viti (B) e le viti (B).

2.



- (E)** Montar el soporte KIT TOP (1) mediante el tornillo (2) y la arandela (3) en zona delantera, y en zona trasera mediante las arandelas (4) y los tornillos (5).
- (GB)** Assemble the KIT TOP support (1) in the front area by means the washers (3) and the screws (2), and in the rear zone by means of the washer (4) and the screw (5).
- (F)** Monter le support KIT TOP (1) dans la zone avant au moyen des rondelles (3) et des vis (2) et dans la zone arrière, au moyen du entretoise (2), des rondelles (3) et des vis (5).
- (D)** Montieren Sie die Stützvorrichtung KIT TOP (1) im vorderen Bereich mithilfe der Metallringe (3) und der Schrauben (2) und im hinteren Bereich mithilfe des Metallrings (3) und der Schraube (5). Schließen Sie den Sitz (A).
- (I)** Montare il supporto KIT TOP (1) nella zona anteriore mediante i separatori (2), le rondelle (3) e le viti (4), e nella zona posteriore, mediante i separatori (2), le rondelle (3) e le viti (5).

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.		Cant.	
1	261391		1	KIT TOPMASTER
2	304073		1	Tornillo M8 x 40 DIN 912 - Screw - Vis - Schraube - Vite
3	303020		1	Arandela Ø8 - Screw - Vis - Schraube - Vite
4	303017		2	Arandela ESP. Ø18 Ø6 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
5	304176		2	Tornillo M6 x 50 DIN 912 - Screw - Vis - Schraube - Vite

SYM ALLO 125I '11  
KIT TOPMASTER  
SOLL51ST

**SHAD**

REF. 500479  
Edición 1ª